

ASECNA
DIRECTION DES MOYENS TECHNIQUES ET INFORMATIQUES
DEPARTEMENT MAINTENANCE IGC
SERVICE VEHICULES

BESOINS 2020 EN PNEUMATIQUES POUR VEHICULES SLI

CS	Aérodrome d'affectation	Véhicules	N° d'identification	Date de mise en service	Nbre requis de pneu	Type de pneu		Observations
						365/85 R 20 XZL	395/85 R 20 XZL	
Centrafrique	Bangui	VIMP 91125 S	S5	2004	6		6	En cours de remplacement par 1 S3X en 2020
		VIMP 91125 S	S6	2012	6		6	
		VIMP 91125 S	S7	2015	6		6	
		VIPP 4425 G	S8	2015	4		4	
Congo	Brazzaville	VIMP 91125 S	S7	2005	6		6	Sera remplacé par 1 S3X
		VIMP 91125 S	S8	2012	6		6	
		VIPP 4425 G	S10	2015	4		4	
		VIMP 91125 S	S9	2015	6		6	
	Pointe Noire	VIMP 6825 S	S4	2008	6	6		
		VIMP 91125 S	S5	2012	6		6	
		VIMP 91125 S	S6	2014	6		6	
		VIMP 91125 S	S7	2015	6		6	
	Ollombo	VIPP 4425 G	S8	2015	4		4	
		VIPP 3435 S	S3	2008	4	4		
		VIMP 6825 S	S2	2008	6	6		
		VIMP 6825 S	S4	2010	6	6		
Côte d'Ivoire	Abidjan	VIMP 81025 S	S1	2008	6		6	
		VIMP 91125 S	S17	2008	6		6	
		VIPP 4425 S	S18	2012	4		4	
		VIMP 91125 S	S19	2012	6		6	
		VIMP 91125 S	S22	2018	6		6	
Benin	Cotonou	VIMP 91125 S	S23	2018	6		6	
		VIMP 91125 S	S10	2003	6		6	
		VIPP 4425 G	S13	2015	4		4	
		VIMP 91125 S	S 11	2009	6		6	
		VIMP 91125 S	S12	2012	6		6	
Gabon	Libreville	VIMP 91125 S	S12	2018	6		6	
		VIPP 4425 C	S8	2003	4		4	
		VIMP 91125 S	S9	2005	6		6	
		VIMP 91125 S	S10	2012	6		6	
	Port Gentil	VIPP 4425 C	S2	2003	4		4	
		VIPP 4425 C	S4	2007	4		4	
		VIMP 91125 S	S6	2018	6		6	
	Mvengué	VIPP 4425 C	S1	2004	4		4	
		VIMP 91125 S	S2	2003	6		6	
VIMP 91125 S		S3	2003	6		6		
Burkina Faso	Ouagadougou	VIPP 4425 G	S8	2015	4		4	
		VIMP 91125 S	S5	2003	6		6	
		VIMP 91125 S	S6	2011	6		6	
		VIMP 91125 S	S7	2015	6		6	
	Bobo-Dioulasso	VIPP 4425 C	S7	2005	4		4	
		VIMP 4425 S	S8	2012	4	4		
Mauritanie	Nouakchott	VIMP 6825 S	S10	2018	6		6	
		VIMP 91125 S	S7	2012	6		6	
		VIPP 4425 S	S8	2012	4	4		
		VIMP 91125 S	S10	2015	6		6	
	Nouadhibou	VIMP 91125 S	S9	2015	6		6	
		VIMP 6825 S	S7	2018	6		6	
		VIMP 6825 G	S5	2015	6		6	
Antananarivo		VIMP 6825 G	S4	2012	6		6	
		VIPP 4425 C	S6	2003	4		4	
		VIMP 91125 S	S5	2003	6		6	
		VIMP 91125 S	S7	2012	6		6	

CS	Aérodrome d'affectation	Véhicules	N° d'identification	Date de mise en service	Nbre requis de pneu	Type de pneu		Observations
						365/85 R 20 XZL	395/85 R 20 XZL	
Madagascar	Mahajanga	VIMP 91125 S	S8	2015	6		6	
		VIPP 4425 C	S4	2005	4		4	
		VIMP 6825 G	S5	2012	6		6	
		VIMP 6825 G	S7	2013	6		6	
	Toamasina	VIMP 6825 G	S5	2013	6		6	
		VIPP 4425 S	S4	2012	4	4		
Niger	Niamey	VIPP 4425 G	S6	2014	4		4	
		VIMP 91125 S	S17	2019	6		6	
		VIPP 4425 S	S13	2012	4	4		
		VIMP 91125 S	S14	2012	6		6	
	Zinder	VIMP 91125 S	S15	2014	6		6	
		VIPP 2325 S	S1	1983	4	4		
Sénégal	Dakar & DIASS	VIMP 71025C	C2	1995	6		6	
		VIMP 91125 S	S12	2003	6		6	
		VIMP 91125 S	S11	2005			0	Absent de DIAS
		VIMP 91125 S	S12	2012	6		6	
		VIMP 91125 S	S13	2014	6		6	
		VIPP 4425 G	S14	2014			0	Absent de DIAS
		VIMP 91125 V	S2	2017	6		6	
		VIMP 91125 V	S3	2017	6		6	
		VIMP 91125 V	S4	2017	6		6	
Mali	Bamako	VIMP 91125 V	S5	2017	6		6	
		VIPP 4425 V	S1	2017	4		4	
		VIMP 4425 C	S10	2003	4		4	
		VIMP 91125 S	S11	2003	6		6	
	Gao	VIMP 91125 S	S12	2012	6		6	
		VIMP 91125 S	S13	2015	6		6	
		VIMP 6825 G	S4	2013	6		6	
	Mopti	VIPP 4425 G	S5	2015	4		4	
		VIPP 4425 G	S6	2015	4		4	
VIPP 4425 S		S6	2018	4		4		
Tchad	N'Djaména	VIMP 6825 G	S3	2012	6		6	
		VIMP 91125 S	S7	2003	6		6	
		VIMP 91125 S	S8	2012	6		6	
		VIMP 91125 S	S9	2012	6		6	
	Sarh	VIPP 4425 S	S2	2012	4	4		
		VIPP 4425 G	S3	2015	4		4	
Cameroun	Douala	VIPP 4425 C	S6	2005	4		4	
		VIMP 91125 S	S8	2014	6		6	
		VIMP 91125 S	S5	2004	6		6	
		VIMP 91125 S	S7	2012	6		6	
	Yaoundé	VIPP 4425 C	S1	2007	4		4	
		VIMP 91125 S	S4	2009	6		6	
		VIMP 91125 S	S5	2014	6		6	
	Garoua	VIMP 91125 S	S6	2015	6		6	
		VIMP 6825 G	S5	2013	6		6	
VIMP 6825 G		S6	2015	6		6		
Togo	Lomé	VIMP 6825 G	S7	2015	6		6	
		VIMP 91125 S	S8	2018	6		6	
		VIMP 91125 S	S5	2012	6		6	
		VIMP 91125 S	S6	2015	6		6	
	Niamtougou	VIPP 4425 S	S9	2018	4	4		
		VIGP 95115 SO	S2	2009	6		6	
Malabo	Malabo	VIPP 4425 S	S5	2018	4	4		
		VIPP 4425 G	S3	2015	4		4	
		VIMP 91125 S	S8	2018	6		6	
		VIMP 91125 S	S5	2003	6		6	
		VIMP 91125 S	S6	2012	6		6	
		VIMP 91125 S	S6	2012	6		6	
		VIPP 4425 C	S4	2003	4		4	

CS	Aérodrome d'affectation	Véhicules	N° d'identification	Date de mise en service	Nbre requis de pneu	Type de pneu		Observations
						365/85 R 20 XZL	395/85 R 20 XZL	
Guinée Equatoriale		VIGP 121525 RP		2013	6		6	
		VIGP 121525 RP		2013	6		6	
		VIMP 81025 RB		2013	6		6	
		VIMP 81025 RB		2013	6		6	
	Bata	VIPP 4425 C	S1	2005	4		4	
		VIGP 121525 RP	S3	2009	6		6	
		VIGP 121525 RP	S4	2009	6		6	
		VIGP 101325 R/B	S5	2009	6	6		
	VIGP 101325 R/B	S6	2009	6	6			
	VIMP 81025 RB	S3	2016	6		6		
Comores	Moroni	VIMP 6825 S	S4	2009	6	6		
		VIPP 4425 C	S3	2008	4		4	
		VIMP 91125 S	S5	2012	6		6	
		VIMP 91125 S	S7	2018	6		6	
Guinée Bissau	Bissau	VIPP 4425 C	S3	2007	4		4	
		VIMP 91125 S	S4	2012	6		6	
		VIMP 91125 S	S5	2014	6		6	
		VIMP 91125 S	S6	2015	6		6	
ERSI	Douala	VIMP 91125 S	S5	2012	6		6	
		VIPP 4425 S	S4	2012	4	4		
		VIMP 91125 S	S6	2015	6		6	
TOTAL					720	80	640	