

ASECNA  
DIRECTION DES MOYENS TECHNIQUES ET INFORMATIQUES  
SERVICE VEHICULES

**BESOINS 2021-2023 EN PNEUMATIQUES POUR VEHICULES SLI**

CS	Aérodrome d'affectation	Véhicules	N° d'identification	Date de mise en service	Nbre requis de pneu	Type de pneu		Planification de renouvellement						Observations
						365/85 R 20 Radial, Toutes Positions	395/85 R 20 Radial, Toutes Positions	2021		2022		2023		
								365/85R20	395/85R20	365/85R20	395/85R20	365/85R20	395/85R20	
Centrafrique	Bangui	VIMP 91125 S	S5	2004	6			0		6		6	En cours de remplacement par 1 S3X en 2021	
		VIMP 91125 S	S6	2012	6		6		6		6	6		
		VIMP 91125 S	S7	2015	6		6		6		6	6		
		VIPP 4425 G	S8	2015	4		4		4		4	4		
Congo	Brazzaville	VIMP 91125 S	S7	2005	6		6				6	Sera remplacé par 1 S3X en 2022		
		VIMP 91125 S	S8	2012	6		6		6		6			
		VIPP 4425 G	S10	2015	4		4		4		4			
		VIMP 91125 S	S9	2015	6		6		6		6			
	Pointe Noire	VIMP 6825 S	S4	2008	6	6		6		6		6		
		VIMP 91125 S	S5	2012	6		6		6		6	6		
		VIMP 91125 S	S6	2014	6		6		6		6	6		
		VIMP 91125 S	S7	2015	6		6		6		6	6		
	Ollombo	VIPP 4425 G	S8	2015	4		4		4		4	4		
		VIPP 3435 S	S3	2008	4	4		4		4			Sera remplacé en 2023 par 1 VIPP 4425	
VIMP 6825 S		S2	2008	6	6		6		6		6	Sera remplacé en 2023 par 1 VIPP 4425		
VIMP 6825 S		S4	2010	6	6		6		6		6			
		VIMP 81025 S	S1	2008	6		6		6			6	Ne sera pas remplacé en 2023	
		VIMP 91125 S	S17	2008	6		6		6			0	Sera remplacé en 2023	
		VIPP 4425 S	S18	2012	4		4		4			4		
		VIMP 91125 S	S19	2012	6		6		6		6	6		
Côte d'Ivoire	Abidjan	VIMP 91125 S	S22	2018	6		6		6		6	6		
		VIMP 91125 S	S23	2018	6		6		6		6	6		
		VIMP 91125 S	S10	2003	6		6		6		6	6		
		VIPP 4425 G	S13	2015	4		4		4		4	4		
		VIMP 91125 S	S 11	2009	6		6		6		6	6		
Benin	Cotonou	VIMP 91125 S	S12	2012	6		6		6		6	6		
		VIMP 91125 S	S12	2018	6		6		6		6	6		
		VIPP 4425 C	S8	2003	4		4		0		4	4		
		VIMP 91125 S	S9	2005	6		6		6		0	6	Sera remplacé en 2022	
Gabon	Libreville	VIMP 91125 S	S10	2012	6		6		6		6	6		
		VIPP 4425 C	S2	2003	4		4				6	6	Remplacé par un VIMP 6825 en 2020	
		VIPP 4425 C	S4	2007	4		4		4			6	Sera remplacé en 2022 par 1 VIMP 6825	
	Mvengué	VIMP 91125 S	S6	2018	6		6		6		6	6		
		VIPP 4425 C	S1	2004	4		4		0	4		4		
		VIMP 91125 S	S2	2003	6		6		0		6	6		
Burkina Faso	Ouagadougou	VIMP 91125 S	S3	2003	6		6		0		6	6		
		VIPP 4425 G	S8	2015	4		4		4		4	4		
		VIMP 91125 S	S5	2003	6		6		0		6	6	Sera remplacé en 2021	
		VIMP 91125 S	S6	2011	6		6		6		6	6		
	Bobo-Dioulasso	VIMP 91125 S	S7	2015	6		6		6		6	6		
		VIPP 4425 C	S7	2005	4		4		4			4	Sera remplacé en 2022	
		VIPP 4425 S	S8	2012	4	4		4		4		4		
		VIMP 6825 S	S10	2018	6		6		6		6	6		

CS	Aérodrome d'affectation	Véhicules	N° d'identification	Date de mise en service	Nbre requis de pneu	Type de pneu		Planification de renouvellement						Observations
						365/85 R 20 Radial, Toutes Positions	395/85 R 20 Radial, Toutes Positions	2021		2022		2023		
								365/85R20	395/85R20	365/85R20	395/85R20	365/85R20	395/85R20	
Mauritanie	Nouakchott	VIMP 91125 S	S7	2012	6		6		6		6			
		VIPP 4425 S	S8	2012	4	4		4		4		4		
		VIMP 91125 S	S10	2015	6		6		6		6		6	
		VIMP 91125 S	S9	2015	6		6		6		6		6	
	Nouadhibou	VIMP 6825 S	S7	2018	6		6		6		6		6	
		VIMP 6825 G	S5	2015	6		6		6		6		6	
		VIMP 6825 G	S4	2012	6		6		6		6		6	
Madagascar	Antananarivo	VIPP 4425 C	S6	2003	4		4		4		4		4	
		VIMP 91125 S	S5	2003	6		6		0		6		6	Sera remplacé en 2021
		VIMP 91125 S	S7	2012	6		6		6		6		6	
		VIMP 91125 S	S8	2015	6		6		6		6		6	
	Mahajanga	VIPP 4425 C	S4	2005	4		4		0		6		6	
		VIMP 6825 G	S5	2012	6		6		6		6		6	
		VIMP 6825 G	S7	2013	6		6		6		6		6	
	Toamasina	VIMP 6825 G	S5	2013	6		6		6		6		6	
		VIPP 4425 S	S4	2012	4	4		4		4		4		
		VIPP 4425 G	S6	2014	4		4		4		4		4	
Niger	Niamey	VIMP 91125 S	S17	2019	6		6		6		6		6	
		VIPP 4425 S	S13	2012	4	4		4		4		4		
		VIMP 91125 S	S14	2012	6		6		6		6		6	
		VIMP 91125 S	S15	2014	6		6		6		6		6	
	Zinder	VIPP 2325 S	S1	1983	4	4		4		4		4		Sera remplacé en 2022 par 1 VIPP 4425
		VIMP 71025C	C2	1995	6		6		6		0		6	Sera remplacé en 2022 par 1 VIPP 4425
		VIMP 91125 S	S12	2003	6		6		6		6		6	
Agadez	VIPP 4425			4	4		4		4		0			
	VIMP 6825			6		6		6		6		0		
Sénégal	Dakar & DIASS	VIMP 91125 S	S 11	2005			6		6		6		6	
		VIMP 91125 S	S12	2012	6		6		0		0		0	Banjul
		VIMP 91125 S	S13	2014	6		6		6		6		6	
		VIPP 4425 G	S14	2014			0		0		0		0	Absent de DIAS
		VIMP 91125 V	S2	2017	6		6		6		6		6	
		VIMP 91125 V	S 3	2017	6		6		6		6		6	
		VIMP 91125 V	S4	2017	6		6		6		6		6	
		VIMP 91125 V	S5	2017	6		6		6		6		6	
VIPP 4425 V	S1	2017	4		4		4		4		4			
Mali	Bamako	VIPP 4425 C	S10	2003	4		4		0	4		4		Sera remplacé en juin 2021
		VIMP 91125 S	S 11	2003	6		6		0		6		6	Sera remplacé en juin 2021
		VIMP 91125 S	S12	2012	6		6		6		6		6	
		VIMP 91125 S	S13	2015	6		6		6		6		6	
	Gao	VIMP 6825 G	S4	2013	6		6		0		0		0	A ne pas remplacer : véhicule sous utilisé
		VIPP 4425 G	S5	2015	4		4		0		0		0	A ne pas remplacer : véhicule sous utilisé
		VIPP 4425 G	S6	2015	4		4		0		0		0	A ne pas remplacer : véhicule sous utilisé
	Mopti	VIPP 4425 S	S6	2018	4		4		4		4		4	
		VIPP 4425 G	S4	2015	4		4		4		4		4	
VIMP 6825 G		S3	2012	6		6		6		6		6		
Tchad	N'Djaména	VIMP 91125 S	S7	2003	6		6		6		6		6	
		VIMP 91125 S	S8	2012	6		6		6		6		6	
		VIMP 91125 S	S9	2012	6		6		6		6		6	
		VIPP 4425 S	S10	2012	4	4		4		4		4		

